



				Freimaßtoleranzen		
				1983	Tag	Name
				Bearb.	7.2.	Sauwald
				Gepr.		
				Norm.		

Franz Hermle & Sohn
Uhrenfabrik
7209 Gosheim

Werk 130-020

Maßstab

Zeichn. Nr.