



				Freimaßtoleranzen.		Franz Hermle & Sohn Uhrenfabrik 7209 Gosheim	
				1983	Tag	Name	Maßstab
				Bearb.	21. 2.	Gauxaus	
				Gepr.			Werk 141-030
				Norm.			
						Zeichn. Nr.	
Aus-	Änderung	Tag	Name				