

OMEGA

Pièces de rechange - Spare parts - Piezas de recambio - Ersatzteile - Pezzi di ricambio

Calibre 33,3 CHRO T2 17 pierres


Pierres serties
Jewels in claw setting
 Piedras engastadas
Eingefasste Steine
 Pietre incastonate

Marqué sur la platine:
Marked on the plate:
 Marcado en la platina:
Bezeichnung auf der Werkplatte:
 Marcato sulla piastra:

33,3 CHRO T2

2 poussoirs
2 pushers
 2 botones de empuje
2 Drücker
 2 pulsanti

Pour boîte étanche
For waterproof case
 Para caja impermeable
Für wasserdichtes Gehäuse
 Per cassa impermeabile



Diamètre d'encavage
Casing diameter
 Diámetro de encajar
Gehäuse-Innendurchmesser
 Diametro d'incassatura

33.30 mm

Hauteur totale
Total height
 Altura total
Gesamthöhe
 Altezza totale

6.50 mm

Nombre d'oscillations
Number of oscillations
 Número de oscilaciones
Zahl der Schwingungen
 Numero di oscillazioni


18000

Pièces de rechange - Spare parts - Piezas de recambio - Ersatzteile - Pezzi di ricambio

Calibre 33,3 CHRO T2 17 pierres

Pièces de rechange différant de celles du calibre:
Spare parts which differ from those of the calibre:
Piezas de recambio que difieren de las del calibre:
Ersatzteile, die sich von denjenigen des Kalibers unterscheiden:
Pezzi di ricambio differenti di quelli del calibre:

33,3 (CHRO T1 2 poussoirs 17 pierres)



N°	DÉSIGNATION	DESIGNATION	DESIGNACION	BEZEICHNUNG	DESIGNAZIONE
33,3 T2 1000	Platine	Plate	Platina	Werkplatte	Piastra
33,3 T2 1002	Pont de barillet et de rouage	Barrel and train wheel bridge	Puente de cubo y de rodaje	Federhaus und Räderwerkbrücke	Ponte del bariletto e del ruotismo
33,3 T2 1006	Coq	Balance cock	Puente de volante	Unruhkloben	Ponte del bilanciere
171.1796	Bascule de remise à zéro	Fly-back lever (zero action)	Báscula de vuelta a poner a cero	Nullsteller	Bascula di rimessa a zero
3223	Vis de fixation	Screw for: case (dog-screw)	Tornillo de sujeción	Schraube für Werkbefestigung	Vite di fissaggio
2239	Vis de fixation postiche	Fake fixing screw	Tornillo postizo de sujeción	Falsche Schraube für Werkbefestigung	Vite di fissaggio finta
3222	Vis sur bascule de remise à zéro	Screw on fly-back lever (zero action)	Tornillo sobre báscula de vuelta a poner a cero	Schraube auf Nullsteller	Vite sulla bascula di rimessa a zero