

RENATA

for AS (suite)

•1354	11 1/2'''	1673	Inca Glucydur sans vis = 1656 Inca Gl.
1161	11 1/2'''	1674	= 1656
1164	11 1/2'''	1674	Inca = 1656 Inca
•1354	11 1/2'''	1674	Inca Glucydur sans vis = 1656 Inca Gl.
•1634	5 1/2'''	1676	sans vis
•1632	5 1/2'''	1676	Inca sans vis
1225	5 1/2'''	1677	
•1417	5 1/2'''	1677	sans vis
1224	5 1/2'''	1677	Inca
•1414	5 1/2'''	1677	Inca sans vis
•1600	5 1/2'''	1677	Inca Glucydur sans vis
1166	11 1/2'''	1680	
1165	11 1/2'''	1680	Inca KIF M RS
1166	11 1/2'''	1681	= 1680
1165	11 1/2'''	1681	Inca KIF M RS = 1680 Inca KIF M RS
•1115	11 1/2'''	1686	ord. Inca KIF M RS sans vis
1324	10 1/2'''	1690	ord. & Inca
•1431	10 1/2'''	1690	ord. & Inca sans vis
1324	11 1/2'''	1691	ord. & Inca = 1690
•1431	11 1/2'''	1691	ord. & Inca sans vis = 1690
1324	11 1/2'''	1692	ord. & Inca = 1690
•1431	11 1/2'''	1692	ord. & Inca sans vis = 1690
1324	11 1/2'''	1693	ord. & Inca = 1690
•1431	11 1/2'''	1693	ord. & Inca sans vis = 1690
1166	11 1/2'''	1700	= 1680
•1464	11 1/2'''	1700	sans vis = 1580
1165	11 1/2'''	1700	Inca KIF M RS = 1680 Inca KIF M RS
•1404	11 1/2'''	1700	Inca s. vis = 1580 Inca
1166	11 1/2'''	1701	= 1680
•1464	11 1/2'''	1701	sans vis = 1580
1165	11 1/2'''	1701	Inca KIF M RS = 1680 Inca KIF M RS
•1404	11 1/2'''	1701	Inca s. vis = 1580 Inca
1166	11 1/2'''	1702	= 1680
•1464	11 1/2'''	1702	sans vis = 1580
1165	11 1/2'''	1702	Inca KIF M RS = 1680 Inca KIF M RS
•1404	11 1/2'''	1702	Inca s. vis = 1580 Inca
1166	11 1/2'''	1703	= 1680
•1464	11 1/2'''	1703	sans vis = 1580
1165	11 1/2'''	1703	Inca KIF M RS = 1680 Inca KIF M RS
•1404	11 1/2'''	1703	Inca s. vis = 1580 Inca
1350	11 1/2'''	1704	
1351	11 1/2'''	1704	Inca
1350	11 1/2'''	1705	= 1704

for AS (suite)

1351	11 1/2'''	1705	Inca = 1705 Inca
•1576	11 1/2'''	1710	ord. & Inca sans vis
•1576	11 1/2'''	1711	ord. & Inca sans vis = 1710
•1576	11 1/2'''	1712	ord. & Inca sans vis = 1710
•1576	11 1/2'''	1713	ord. & Inca sans vis = 1710
•1362	11 1/2'''	1714	sans vis
•1363	11 1/2'''	1714	Inca sans vis
•1362	11 1/2'''	1715	sans vis = 1714
•1363	11 1/2'''	1715	Inca s. vis = 1714 Inca
•1362	11 1/2'''	1716	sans vis = 1714
•1363	11 1/2'''	1716	Inca s. vis = 1714 Inca
•1362	11 1/2'''	1717	sans vis = 1714
•1363	11 1/2'''	1717	Inca s. vis = 1714 Inca
1347	4 3/4-6 1/4'''	1722	Glucydur
1365	8 3/4'''	1726	
•1487	8 3/4'''	1726	sans vis
1366	8 3/4'''	1726	Inca
•1486	8 3/4'''	1726	Inca sans vis
1365	8 3/4'''	1727	= 1726
•1487	8 3/4'''	1727	sans vis = 1726
1366	8 3/4'''	1727	Inca = 1726 Inca
•1486	8 3/4'''	1727	Inca s. vis = 1726 Inca
•1541	7 3/4'''	1729	Inca sans vis
•1378	6 3/4'''	1736	ord. & Inca sans vis
•1565	7 3/4'''	1744	sans vis
•1566	7 3/4'''	1744	Inca sans vis
•1409	11 1/2'''	1746	sans vis
•1408	11 1/2'''	1746	Inca sans vis
•1409	11 1/2'''	1747	sans vis = 1746
•1408	11 1/2'''	1747	Inca s. vis = 1746 Inca
•1409	11 1/2'''	1748	sans vis = 1746
•1408	11 1/2'''	1748	Inca s. vis = 1746 Inca
•1409	11 1/2'''	1749	sans vis = 1746
•1408	11 1/2'''	1749	Inca s. vis = 1746 Inca
1166	11 1/2'''	1767	= 1680
•1464	11 1/2'''	1767	sans vis = 1580
1165	11 1/2'''	1767	Inca = 1680 Inca
•1404	11 1/2'''	1767	Inca s. vis = 1580 Inca
1225	5 1/2'''	1777	= 1677
•1417	5 1/2'''	1777	sans vis = 1677
1224	5 1/2'''	1777	Inca = 1677 Inca
•1414	5 1/2'''	1777	Inca s. vis = 1677 Inca
•1691	8 3/4'''	1780	ord. & Inca sans vis
•1691	8 3/4'''	1781	ord. & Inca sans vis = 1780
•1691	8 3/4'''	1782	ord. & Inca sans vis = 1780
•1691	8 3/4'''	1783	ord. & Inca sans vis = 1780
•1115	11 1/2'''	1786	ord. Inca KIF M RS sans vis = 1686

• annulaire, schraubenlos, screwless, sin tornillos

RENATA - The world's greatest producer of adjusted balances for repair purposes

RENATA

for AS (suite)

•1409	11 ^{1/2} '''	1798 sans vis	= 1746
•1408	11 ^{1/2} '''	1798 Inca s. vis	= 1746 Inca
•1409	11 ^{1/2} '''	1799 sans vis	= 1746
•1408	11 ^{1/2} '''	1799 Inca s. vis	= 1746 Inca
•1508	10 ^{1/2} '''	1800 ord. & Inca sans vis	
•1508	10 ^{1/2} '''	1801 ord. & Inca sans vis	= 1800
•1508	10 ^{1/2} '''	1802 ord. & Inca sans vis	= 1800
•1508	10 ^{1/2} '''	1803 ord. & Inca sans vis	= 1800
•1508	10 ^{1/2} '''	1804 ord. & Inca sans vis	= 1800
•1508	10 ^{1/2} '''	1805 ord. & Inca sans vis	= 1800
•1576	11 ^{1/2} '''	1814 ord. & Inca sans vis	= 1710
•1576	11 ^{1/2} '''	1816 ord. & Inca sans vis	= 1710
•1362	11 ^{1/2} '''	1820 sans vis	= 1714
•1363	11 ^{1/2} '''	1820 Inca s. vis	= 1714 Inca
•1362	11 ^{1/2} '''	1821 sans vis	= 1714
•1363	11 ^{1/2} '''	1821 Inca s. vis	= 1714 Inca
•1409	11 ^{1/2} '''	1824 sans vis	= 1746
•1408	11 ^{1/2} '''	1824 Inca s. vis	= 1746 Inca
•1409	11 ^{1/2} '''	1825 sans vis	= 1746
•1408	11 ^{1/2} '''	1825 Inca s. vis	= 1746 Inca
•1409	11 ^{1/2} '''	1826 sans vis	= 1746
•1408	11 ^{1/2} '''	1826 Inca s. vis	= 1746 Inca
•1409	11 ^{1/2} '''	1827 sans vis	= 1746
•1408	11 ^{1/2} '''	1827 Inca s. vis	= 1746 Inca
•1577	11 ^{1/2} '''	1857 ord. & Inca sans vis	
•1665	11 ^{1/2} '''	1857 ord. & Inca Glucydur sans vis	
•1577	11 ^{1/2} '''	1858 ord. & Inca sans vis	= 1857
•1665	11 ^{1/2} '''	1858 ord. & Inca Glucydur sans vis	= 1857
•1577	11 ^{1/2} '''	1859 ord. & Inca sans vis	= 1857
•1665	11 ^{1/2} '''	1859 ord. & Inca Glucydur sans vis	= 1857
•1580	11 ^{1/2} '''	1860 sans vis	
•1581	11 ^{1/2} '''	1860 Inca sans vis	
•1580	11 ^{1/2} '''	1861 sans vis	= 1860
•1666	11 ^{1/2} '''	1860 Inca Glucydur sans vis	
•1581	11 ^{1/2} '''	1861 Inca s. vis	= 1860 Inca
•1666	11 ^{1/2} '''	1861 Inca Glucydur sans vis	= 1860 Inca Gl.
•1580	11 ^{1/2} '''	1862 sans vis	= 1860
•1581	11 ^{1/2} '''	1862 Inca s. vis	= 1860 Inca

for AS (suite)

•1666	11 ^{1/2} '''	1862 Inca Glucydur sans vis	= 1860 Inca Gl.
•1580	11 ^{1/2} '''	1863 sans vis	= 1860
•1581	11 ^{1/2} '''	1863 Inca s. vis	= 1860 Inca
•1666	11 ^{1/2} '''	1863 Inca Glucydur sans vis	= 1860 Inca Gl.
•1580	11 ^{1/2} '''	1866 sans vis	= 1860
•1581	11 ^{1/2} '''	1866 Inca s. vis	= 1860 Inca
•1666	11 ^{1/2} '''	1866 Inca Glucydur sans vis	= 1860 Inca Gl.
•1580	11 ^{1/2} '''	1871 sans vis	= 1860
•1581	11 ^{1/2} '''	1871 Inca s. vis	= 1860 Inca
•1666	11 ^{1/2} '''	1871 Inca Glucydur sans vis	= 1860 Inca Gl.
•1580	11 ^{1/2} '''	1872 sans vis	= 1860
•1581	11 ^{1/2} '''	1872 Inca s. vis	= 1860 Inca
•1666	11 ^{1/2} '''	1872 Inca Glucydur sans vis	= 1860 Inca Gl.
•1580	11 ^{1/2} '''	1873 sans vis	= 1860
•1581	11 ^{1/2} '''	1873 Inca s. vis	= 1860 Inca
•1666	11 ^{1/2} '''	1873 Inca Glucydur sans vis	= 1860 Inca Gl.
•1580	11 ^{1/2} '''	1876 sans vis	= 1860
•1581	11 ^{1/2} '''	1876 Inca s. vis	= 1860 Inca
•1666	11 ^{1/2} '''	1876 Inca Glucydur sans vis	= 1860 Inca Gl.
•1578	11 ^{1/2} '''	1880 sans vis	
•1579	11 ^{1/2} '''	1880 Inca sans vis	
•1664	11 ^{1/2} '''	1880 Inca Glucydur sans vis	
•1578	11 ^{1/2} '''	1881 sans vis	= 1880
•1579	11 ^{1/2} '''	1881 Inca s. vis	= 1880 Inca
•1664	11 ^{1/2} '''	1881 Inca Glucydur sans vis	= 1880 Inca Gl.
•1578	11 ^{1/2} '''	1882 sans vis	= 1880
•1579	11 ^{1/2} '''	1882 Inca s. vis	= 1880 Inca
•1664	11 ^{1/2} '''	1882 Inca Glucydur sans vis	= 1880 Inca Gl.
•1578	11 ^{1/2} '''	1883 sans vis	= 1880
•1579	11 ^{1/2} '''	1883 Inca s. vis	= 1880 Inca
•1664	11 ^{1/2} '''	1883 Inca Glucydur sans vis	= 1880 Inca Gl.
•1578	11 ^{1/2} '''	1885 sans vis	= 1880
•1579	11 ^{1/2} '''	1885 Inca s. vis	= 1880 Inca
•1664	11 ^{1/2} '''	1885 Inca Glucydur sans vis	= 1880 Inca Gl.
•1578	11 ^{1/2} '''	1886 sans vis	= 1880
•1579	11 ^{1/2} '''	1886 Inca s. vis	= 1880 Inca
•1664	11 ^{1/2} '''	1886 Inca Glucydur sans vis	= 1880 Inca Gl.
•1578	11 ^{1/2} '''	1892 sans vis	= 1880
•1579	11 ^{1/2} '''	1892 Inca s. vis	= 1880 Inca
•1664	11 ^{1/2} '''	1892 Inca Glucydur sans vis	= 1880 Inca Gl.
•1578	11 ^{1/2} '''	1893 sans vis	= 1880

• annulaire, schraubenlos, screwless, sin tornillos

RENATA – Il più importante produttore mondiale di bilancieri regolati, destinati alla riparazioni

RENATA

for AS (suite)

•1579	11 ¹ / ₂ '''	1893 Inca s. vis = 1880 Inca
•1664	11 ¹ / ₂ '''	1893 Inca Glucydur sans vis = 1880 Inca Gl.
•1578	11 ¹ / ₂ '''	1895 sans vis = 1880
•1579	11 ¹ / ₂ '''	1895 Inca s. vis = 1880 Inca
•1664	11 ¹ / ₂ '''	1895 Inca Glucydur sans vis = 1880 Inca Gl.
•1578	11 ¹ / ₂ '''	1896 sans vis = 1880
•1579	11 ¹ / ₂ '''	1896 Inca s. vis = 1880 Inca
•1664	11 ¹ / ₂ '''	1896 Inca Glucydur sans vis = 1880 Inca Gl.
•1577	11 ¹ / ₂ '''	1900 ord. & Inca sans vis = 1857
•1665	11 ¹ / ₂ '''	1900 ord. & Inca Glucydur sans vis = 1857
•1577	11 ¹ / ₂ '''	1901 ord. & Inca sans vis = 1857
•1665	11 ¹ / ₂ '''	1901 ord. & Inca Glucydur sans vis = 1857
•1577	11 ¹ / ₂ '''	1902 ord. & Inca sans vis = 1857
•1665	11 ¹ / ₂ '''	1902 ord. & Inca Glucydur sans vis = 1857
•1577	11 ¹ / ₂ '''	1903 ord. & Inca sans vis = 1857
•1665	11 ¹ / ₂ '''	1903 ord. & Inca Glucydur sans vis = 1857
•1577	11 ¹ / ₂ '''	1904 ord. & Inca sans vis = 1857
•1665	11 ¹ / ₂ '''	1904 ord. & Inca Glucydur sans vis = 1857
•1577	11 ¹ / ₂ '''	1906 ord. & Inca sans vis = 1857
•1665	11 ¹ / ₂ '''	1906 ord. & Inca Glucydur sans vis = 1857
•1688	10 ¹ / ₂ '''	1940 ord. & Inca sans vis
•1688	10 ¹ / ₂ '''	1941 ord. & Inca sans vis = 1940
•1688	11 ¹ / ₂ '''	1950 ord. & Inca sans vis = 1940
•1688	11 ¹ / ₂ '''	1951 ord. & Inca sans vis = 1940

for ASCO

935	5 ¹ / ₄ '''	7500
-----	-----------------------------------	------

for AV

899	5 ¹ / ₄ '''	10
1216	7 ³ / ₄ '''	39
55	5 ¹ / ₄ '''	41
56	10 ¹ / ₂ '''	42 nouveau
1342	10 ¹ / ₂ '''	42 Inca

for AV (suite)

1090	6 ³ / ₄ -8'''	46
437	6 ³ / ₄ -8'''	120
1341	6 ³ / ₄ -8'''	120 Inca
437	6 ³ / ₄ -8'''	121 = 120
1341	6 ³ / ₄ -8'''	121 Inca = 120 Inca
437	6 ³ / ₄ -8'''	122 = 120
437	6 ³ / ₄ -8'''	122 N = 120
1341	6 ³ / ₄ -8'''	122 Inca = 120 Inca
1341	6 ³ / ₄ -8'''	122 N Inca = 120 Inca
437	6 ³ / ₄ -8'''	124 = 120
1341	6 ³ / ₄ -8'''	124 Inca = 120 Inca
437	6 ³ / ₄ -8'''	126 = 120
1341	6 ³ / ₄ -8'''	126 Inca = 120 Inca
437	6 ³ / ₄ -8'''	127 = 120
1341	6 ³ / ₄ -8'''	127 Inca = 120 Inca
437	6 ³ / ₄ -8'''	128 = 120
1341	6 ³ / ₄ -8'''	128 Inca = 120 Inca
627	10 ¹ / ₂ '''	185
627	10 ¹ / ₂ '''	232 = 185
469	8 ³ / ₄ '''	262
1216	7 ³ / ₄ '''	391 = 39
55	5 ¹ / ₄ '''	410 = 41
55	5 ¹ / ₄ '''	411 = 41
56	10 ¹ / ₂ '''	420 nouveau = 42 nouveau
885	11 ¹ / ₂ '''	423
1178	11 ¹ / ₂ '''	423 Inca
•1638	11 ¹ / ₂ '''	423 Inca sans vis
•1670	11 ¹ / ₂ '''	427 Inca sans vis
437	6 ³ / ₄ -8'''	1220 = 120
1341	6 ³ / ₄ -8'''	1220 Inca = 120 Inca
885	11 ¹ / ₂ '''	4200 = 423
1178	11 ¹ / ₂ '''	4200 Inca = 423 Inca
•1638	11 ¹ / ₂ '''	4200 Inca s. vis = 423 Inca
•1670	11 ¹ / ₂ '''	4207 Inca s. vis = 427 Inca

for BAUER/ GUBA

496	5 ¹ / ₄ '''	GB 25
501	8 ³ / ₄ '''	ht. 289
496	5 ¹ / ₄ '''	ht. 296 = GB 25
642	5'''	500
654	5 ¹ / ₄ '''	B 525
1286	5 ¹ / ₄ '''	525 Inca
664	8 ³ / ₄ '''	alt
643	10 ¹ / ₂ '''	
643	10 ¹ / ₂ '''	1050 = 10 ¹ / ₂ '''
501	8 ³ / ₄ '''	GB 875 = ht. 289
1387	11 ¹ / ₂ '''	1100
844	10 ¹ / ₂ '''	1200

• annulaire, schraubenlos, screwless, sin tornillos

RENATA – El más importante productor del mundo de volantes regulados para la reparación

RENATA

for BENRUS

393	6 ³ / ₄ -8'''	BM
615	7-8'''	BN
626	5 ¹ / ₂ '''	DZ
626	5 ¹ / ₂ '''	DZA = DZ
1325	5 ¹ / ₂ '''	DZ KIF
1325	5 ¹ / ₂ '''	DZA KIF = DZ KIF
•1330	11 ¹ / ₂ '''	DR KIF sans vis
•1330	11 ¹ / ₂ '''	K KIF sans vis = DR KIF
•1192		6 A sans vis
•1193		6 A KIF sans vis

for BFG BF

60	13'''	8/99 = 670 à dgt.
60	13'''	20 à dgt. = 670 à dgt.
61	13'''	20 à pl. = 670 à pl.
57	10 ¹ / ₂ '''	33 à pl.
58	10 ¹ / ₂ '''	34 à dgt.
59	10 ¹ / ₂ '''	34 à pl.
1539	12 ¹ / ₂ '''	58 à pl.
1540	12 ¹ / ₂ '''	58 à dgt.
1539	12 ¹ / ₂ '''	158 à pl. = 58 à pl.
1540	12 ¹ / ₂ '''	158 à dgt. = 58 à dgt.
60	13'''	666 à dgt. = 670 à dgt.
61	13'''	666 à pl. = 670 à pl.
60	13'''	670 à dgt.
61	13'''	670 à pl.
863	10 ¹ / ₂ '''	688 à pl.
60	13'''	730 à dgt. = 670 à dgt.
61	13'''	730 à pl. = 670 à pl.
948	12'''	755 à dgt.
947	12'''	755 à pl.
948	12'''	758 à dgt. = 755 à dgt.
947	12'''	758 à pl. = 755 à pl.
477	10 ¹ / ₂ '''	788 à pl.
478	10 ¹ / ₂ '''	788 à dgt.
62	10 ¹ / ₂ '''	800 à dgt.
63	10 ¹ / ₂ '''	800 à pl.
1311	10 ¹ / ₂ '''	801 à pl.
1312	10 ¹ / ₂ '''	801 à dgt.
509	5 ¹ / ₄ '''	805 à pl.
446	7 ³ / ₄ -11'''	810 à pl.
511	8 ³ / ₄ '''	840 à pl.
64	12'''	866 à dgt.
1608	12'''	866 à dgt. conical pivots
65	12'''	866 à pl.
64	12'''	875 à dgt. = 866 à dgt.
65	12'''	875 à pl. = 866 à pl.
825	8 ³ / ₄ '''	910 à pl.
827	8 ³ / ₄ '''	910 à dgt.
1262	10 ¹ / ₂ '''	916 à pl.
1263	10 ¹ / ₂ '''	916 à dgt.
1262	10 ¹ / ₂ '''	917 à pl. = 916 à pl.
1263	10 ¹ / ₂ '''	917 à dgt. = 916 à dgt.

for BFG BF

1062	6 ³ / ₄ -8'''	925 à pl. glatt
1512	6 ³ / ₄ -8'''	927
1310	6 ³ / ₄ '''	930 à pl.
1402	13 ¹ / ₂ '''	1582 à pl.
1556	13 ¹ / ₂ '''	1582 à dgt.

for BIDLINGMAIER, BIFORA

1021	5'''	49
•1586	5 ¹ / ₂ '''	51 ord. & stoss. sans vis
•1693	5 ¹ / ₂ '''	52 ord. & stoss. sans vis
472	5 ¹ / ₄ '''	55
1114	5 ¹ / ₄ '''	55 stossgesichert
•1279	6 ³ / ₄ -8'''	68 ord. & Inca sans vis
•1698	6 ³ / ₄ -8'''	69 ord. & stoss. sans vis
645	8 ³ / ₄ '''	84
805	8 ³ / ₄ '''	85 ord. u. Parechoc
•1371	9 ³ / ₄ '''	91 sans vis
•1371	9 ³ / ₄ '''	91 SC sans vis = 91
•1371	9 ³ / ₄ '''	91/1 sans vis = 91
•1371	9 ³ / ₄ '''	91/1 SC sans vis = 91
488	10 ¹ / ₂ '''	102
483	10 ¹ / ₂ '''	103
843	10 ¹ / ₂ '''	104 ord. u. Parechoc
•1561	10 ¹ / ₂ '''	107 ord. & Inca sans vis
843	10 ¹ / ₂ '''	112 ord. u. Parechoc = 104
•1344	10 ¹ / ₂ '''	113 sans vis
•1561	10 ¹ / ₂ '''	114 ord. & Inca s. vis = 107
•1699	11 ¹ / ₂ '''	115 ord. & stoss. sans vis
1194	10 ¹ / ₂ '''	120
•1694	13'''	130 ord. & stoss. sans vis
484	7 ³ / ₄ -11'''	711
488	8 ³ / ₄ '''	812 = 102
•1371	11 ¹ / ₂ '''	910 Kal. sans vis = 91
•1371	11 ¹ / ₂ '''	910 Aut. sans vis = 91
•1371	11 ¹ / ₂ '''	910/1 Kal. sans vis = 91
•1371	11 ¹ / ₂ '''	910/1 Aut. sans vis = 91
•1371	11 ¹ / ₂ '''	910/1 Aut. Kal. s. vis = 91
928	9 ³ / ₄ '''	934 ord. u. Parechoc
492	8 ³ / ₄ -12'''	2025
492	8 ³ / ₄ -12'''	2030 = 2025
635	8 ³ / ₄ -12'''	2030 KIF

for BRAC

464	10 ¹ / ₂ '''	21 à pl.
464	10 ¹ / ₂ '''	22 à pl.
464	10 ¹ / ₂ '''	26 à pl.
464	10 ¹ / ₂ '''	28 à pl.

• annulaire, schraubenlos, screwless, sin tornillos

RENATA - O mais importante produtor de balanços completos destinados à montagem de relógios

RENATA

for BRAC (suite)

66	13'''	37 à dgt.
473	13'''	37 à pl.
66	13'''	39 à dgt. = 37 à dgt.
473	13'''	39 à pl. = 37 à pl.
66	13'''	40 à dgt. = 37 à dgt.
473	13'''	40 à pl. = 37 à pl.
66	13'''	41 à dgt. = 37 à dgt.
473	13'''	41 à pl. = 37 à pl.
66	13'''	42 à dgt. = 37.40 à dgt.
473	13'''	42 à pl. = 37.40 à pl.
66	13'''	50 à dgt. = 37.40 à dgt.
473	13'''	50 à pl. = 37.40 à pl.
66	13'''	51 à dgt. = 37.40 à dgt.
473	13'''	51 à pl. = 37.40 à pl.
66	13'''	52 à dgt. = 37.40 à dgt.
473	13'''	52 à pl. = 37.40 à pl.
426	10 1/2'''	101 à pl.
426	10 1/2'''	102 à pl. = 101 à pl.
705	10 1/2'''	107 à pl., ord. + KIF
705	10 1/2'''	108 à pl. ord. + KIF
		= 107 à pl.
705	10 1/2'''	115 à pl. ord. + KIF
		= 107 à pl., ord. + KIF
705	10 1/2'''	116 à pl. ord. + KIF
		= 107 à pl., ord. + KIF
705	10 1/2'''	117 à pl. ord. + KIF
		= 107 à pl., ord. + KIF
705	10 1/2'''	118 à pl. ord. + KIF
		= 107 à pl., ord. + KIF
705	10 1/2'''	119 à pl. ord. + KIF
		= 107 à pl.,
925	10 1/2'''	120 à dgt.
479	10 1/2'''	120 à pl.
925	10 1/2'''	121 à dgt. = 120 à dgt.
479	10 1/2'''	121 à pl. = 120 à pl.
925	10 1/2'''	122 à dgt. = 120 à dgt.
479	10 1/2'''	122 à pl. = 120 à pl.
925	10 1/2'''	123 à dgt. = 120 à dgt.
479	10 1/2'''	123 à pl. = 120 à pl.
925	10 1/2'''	124 à dgt. = 120 à dgt.
479	10 1/2'''	124 à pl. = 120 à pl.
925	10 1/2'''	125 à dgt. = 120 à dgt.
479	10 1/2'''	125 à pl. = 120 à pl.
925	11 1/2'''	126 à dgt. = 120 à dgt.
479	11 1/2'''	126 à pl. = 120 à pl.
925	11 1/2'''	127 à dgt. = 120 à dgt.
479	11 1/2'''	127 à pl. = 120 à pl.
925	11 1/2'''	128 à dgt. = 120 à dgt.
479	11 1/2'''	128 à pl. = 120 à pl.
338	12'''	180 à dgt.
67	12'''	180 à pl.
338	12'''	181 à dgt. = 180 à dgt.
67	12'''	181 à pl. = 180 à pl.
338	12'''	182 à dgt. = 180 à dgt.

for BRAC (suite)

67	12'''	182 à pl. = 180 à pl.
338	12'''	184 à dgt. = 180 à dgt.
67	12'''	184 à pl. = 180 à pl.
828	12'''	190 à dgt.
985	12'''	190 à pl.
828	12'''	191 à dgt. = 190 à dgt.
985	12'''	191 à pl. = 190 à pl.
828	12'''	192 à dgt. = 190 à dgt.
985	12'''	192 à pl. = 190 à pl.
828	13'''	193 à dgt. = 190 à dgt.
985	13'''	193 à pl. = 190 à pl.
828	13'''	194 à dgt. = 190 à dgt.
985	13'''	194 à pl. = 190 à pl.
828	13'''	195 à dgt. = 190 à dgt.
985	13'''	195 à pl. = 190 à pl.
828	13 1/2'''	196 à dgt. = 190 à dgt.
985	13 1/2'''	196 à pl. = 190 à pl.
828	13 1/2'''	197 à dgt. = 190 à dgt.
985	13 1/2'''	197 à pl. = 190 à pl.
828	13 1/2'''	198 à dgt. = 190 à dgt.
985	13 1/2'''	198 à pl. = 190 à pl.
828	12'''	200 à dgt. = 190 à dgt.
985	12'''	200 à pl. = 190 à pl.
828	12'''	206 à dgt. = 190 à dgt.
985	12'''	206 à pl. = 190 à pl.
828	12'''	210 à dgt. = 190 à dgt.
985	12'''	210 à pl. = 190 à pl.
828	12'''	211 à dgt. = 190 à dgt.
985	12'''	211 à pl. = 190 à pl.
828	12'''	212 à dgt. = 190 à dgt.
985	12'''	212 à pl. = 190 à pl.
828	12'''	216 à dgt. = 190 à dgt.
985	12'''	216 à pl. = 190 à pl.
828	12'''	217 à dgt. = 190 à dgt.
985	12'''	217 à pl. = 190 à pl.
828	12'''	218 à dgt. = 190 à dgt.
985	12'''	218 à pl. = 190 à pl.
1382	10 1/2'''	300 à pl.
1604	10 1/2'''	300 à dgt.
1382	10 1/2'''	301 à pl. = 300 à pl.
1604	10 1/2'''	301 à dgt. = 300 à dgt.
1382	10 1/2'''	303 à pl. = 300 à pl.
1604	10 1/2'''	303 à dgt. = 300 à dgt.
1382	10 1/2'''	304 à pl. = 300 à pl.
1604	10 1/2'''	304 à dgt. = 300 à dgt.
1636	12'''	500 à dgt.
1636	12'''	501 à dgt. = 500 à dgt.
1636	12'''	502 à dgt. = 500 à dgt.
1636	12'''	506 à dgt. = 500 à dgt.
1636	12'''	507 à dgt. = 500 à dgt.
1636	12'''	508 à dgt. = 500 à dgt.
876	10 1/2'''	902 à pl.
876	10 1/2'''	905 à pl. = 902 à pl.
•1538	10 1/2'''	1002 ancre sans vis

• annulaire, schraubenlos, screwless, sin tornillos

RENATA – der Welt grösster Produzent reglierter Unruhen für Reparaturzwecke